

افسران بالا کی خدمت میں عرض ہے کہ کنٹرولر امتحانات سکریسی برانچ کا Ph.D سکشن سکینڈ فلور پر ہے۔ سکینڈ فلور پر گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ جس کی وجہ سے Ph.D سکشن کے کمپیوٹر بار بار Restart ہو جاتے ہیں۔ Restart ہونے کی وجہ سے کمپیوٹر کی ونڈ اور ڈیٹا خراب ہو جاتا ہے۔ Ph.D سکشن میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کیلئے ایک عدد ائر کنڈیشنرز (1.5 ٹن) کی تنصیب کی اشد ضرورت ہے تاکہ دفتری امور میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ جس کی Specification درج ذیل ہے۔

1.5 Ton(Inverter) A.C. (Gree Fairy)

Heat & Cool with complete Installation

لہذا پرچیز آفیسر سے درخواست ہے کہ مذکورہ بالا ائر کنڈیشنرز (1.5 ٹن) تنصیب کروانے کے احکامات صادر

فرمائیں۔


5/5/2021


5/5/2021
اسٹنٹ (سکریسی)


5/5/21

ایڈمن آفیسر (سکریسی)

ڈپٹی کنٹرولر (سکریسی)

کنٹرولر (سکریسی)
5/5/21


5/5/21